

साप क्रं - 396 - तबली /

दि - 22/6/2021

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय गढ़ा स्थित भवन का निरीक्षण किया गया भवन की स्थिति सुदृढ़ है एवं सुरक्षित है । यह प्रमाण पत्र वर्ष 2020-2021 हेतु जारी किया जाता है ।



उपयंत्री  
लोक निर्माण विभाग(भ/स)  
उपसंभाग मेडीकल



अनुविभागीय अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग(भ/स)  
उपसंभाग कं.2मेडीकल जबलपुर  
अनुविभागीय अधिकारी

नो. नि. वि. जबलपुर अनुविभाग क्र. - 1  
जबलपुर (म. प्र.)

कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग(भ/स)  
संभाग कं0 2 जबलपुर